

ROMA

**Un nuovo scempio ambientale
a San Felice Circeo
Colpi di martello pneumatico
ai resti dell'acropoli**

I lavori erano autorizzati
dalla sovrintendenza
ma i cantieri sotto sequestro
non avevano il direttore

Le ruspe contro le antiche mura

Mure ciclopiche ristrette a colpi di ruspa e martelli pneumatici, sbancamenti senza autorizzazione, una strada abusiva. Un nuovo scempio ambientale ed archeologico al Circeo, stavolta presso l'antica acropoli romana. I lavori, posti sotto sequestro dal pretore, erano stati autorizzati dalla sovrintendenza, ma il cantiere era sprovvisto anche del direttore dei lavori.

FRANCESCO PETRIANNI

SAN FELICE CIRCEO. Doveva trattarsi di un restauro, di un consolidamento dell'antica acropoli romana di San Felice Circeo, in località «Croccette». Le mure ciclopiche dovevano essere «smontate» e «rimontate». Invocati i lavori messi in cantiere si sono ben presto rivelati uno scempio bello e laido. Colpa di una impresa poco esperta o di un progetto falso? Oppure tutto si deve all'assenza di un direttore di lavoro? Sono molti gli interrogativi a cui bisogna dare una risposta. Già bisognava vedere chi è il responsabile di questo orribile scempio ai danni del patrimonio archeologico nel Parco nazionale del Circeo. Il tratto di strada che sovrasta l'antica acropoli romana ha subito un danno irreparabile, limitato soltanto dall'intervento profondo e preoccupato dei cittadini. Già nel consiglio



L'acropoli del Circeo: hanno usato le ruspe per restaurare le antiche mura danneggiando in maniera irreparabile

comunale di lire di scorso comuniti, reperti licani e Licia civica avevano manifestato grosse perplessità su come procedevano i lavori di restauro delle mure ciclopiche commissionati dalla sovrintendenza ai Beni archeologici a un consorzio di ditte. I lavori andavano avanti a colpi di ruspa e di martello pneumatico. Nel giro di pochi giorni un bel tratto di mura è stato «demolito», senza la minima precauzione. Nessuna misurazione dei pezzi, nessuna fotografia. Si è proceduto a caso. Per cui quanto si è passati a rimontare le mura demolite i pezzi non combaciavano. Non si incassavano bene tra loro. E allora si è provveduto ad adattare i macigni, simili a forme di martellate. Quando gli abitanti della zona sono intervenuti, molti massi erano stati già distribuiti immediatamente ed altri manomessi. A questo punto cittadini e ambientalisti reagivano bloccando i lavori. Solo allora il sindaco di San Felice, Renato Bozetti, ordinava il sopraluogo dei vigili urbani, che provvedevano al sequestro del cantiere e dei mezzi meccanici impiegati. Gli ambientalisti dell'associazione «Il Fortino» intanto organizzavano una vigilanza nella zona per impedire il continuare abusivo dei lavori. Sul posto si trovavano i tecnici

della soprintendenza che tentavano di minimizzare l'accaduto, respingendo le critiche degli ambientalisti.

Giovedì, anche il pretore di Termoli si è recato alle Croccette per accettare la natura e la responsabilità dei danni. Il pretore ha convocato il sequestro e rimesso a domani la decisione sui provvedimenti da adottare. Per ora all'impresa appaltatrice sono stati ordinati i primi reati. Il verbale dei vi-

gili urbani parla di una strada abusiva di circa metà per tre, tracciata dai mezzi meccanici per arrivare sul posto. Si parla anche di sbancamenti senza autorizzazione e di demolizioni di mura ciclopiche.

Anche la magistratura e anche porta di accesso all'acropoli romana è stata testimone. Il cantiere era privo del prescelto cartello con l'indicazione della natura dei lavori in corso, del direttore e

della licenza. Pare che il fatto si stesse facendo senza un progetto esecutivo. La vicenda ha dell'inverosimile. A San Felice, studiato e riempito cittadini si chiedono come la soprintendenza abbia potuto disporre un simile intervento. Alla soprintendenza rispondono che alla fine tutto tornava come prima, senza che resti il bozzo minimo segno. Aspettiamo Vedremo come faranno a rincontare i mesi d'incapri spezzettati.

L'UNITÀ
2/10/88